

各改善場地所現況照片及改善設計圖

【申請序號】01-設計群-廣告設計科-行603電腦教室

一、場地(所)現況及改善規劃

(一)場地(所)現況照片(全景及欲改善重點)



圖1 電腦繪圖教室-前




圖2 電腦繪圖教室-後



圖3 電腦繪圖教室-左




圖4 電腦繪圖教室-右



圖5 電腦繪圖教室 前燈座



圖6 電腦繪圖教室 後燈座


(二)改善設計圖(簡要說明)

請提供清楚照片

黑板

圖示： = 座位
 = 日光燈

走廊



- 一、行603電腦教室長期使用，目前教室燈光照度不足，擬更新教室光源以提升照度。
- 二、學生長時間注視電腦，更新照明設備，維護學生學習力。

註：1.檢附場地(所)現況的圖片以6張為原則，學校得視需要酌增。

2.本表格可視各校需要自行調整或增加。

【申請序號】02-藝術群-電影電視科-綜合排練場

一、場地(所)現況及改善規劃

(一)場地(所)現況照片(全景及欲改善重點)



圖1 綜合排練場-左舞台化粧間 (右)



圖2綜合排練場-左舞台化粧間 (左)



圖3 綜合排練場-左舞台斜坡



圖4綜合排練場-右舞台化粧間 (左)



圖5綜合排練場-右舞台化粧間 (右)





圖6綜合排練場-右舞台斜坡

(二)改善設計圖(簡要說明)

請提供清楚照片



- 一、行政大樓綜合排練場為電影電視科平日排練與展演練習的重要場地，也是學生們實習燈光、音效的動要場所，使用頻率甚高。
- 二、目前二側的化粧區照明設備急需改善，以提供符合演員化粧的場地。
- 三、左右舞台二處的斜坡處有嚴重塌陷，該處是人員與道具上下場的重要通道，平時容易絆倒，期末實習演出時，在暗場的情況下，更容易產生危險，因此急需改善。

註：1.檢附場地(所)現況的圖片以6張為原則，學校得視需要酌增。

2.本表格可視各校需要自行調整或增加。

【申請序號】03-藝術群-音樂科-莊3樓琴房

一、場地(所)現況及改善規劃

(一)場地(所)現況照片(全景及欲改善重點)



圖1 琴房地板鋪面貼皮老化剝落



圖2 琴房地板鋪面貼皮老化剝落



圖3 琴房牆面汗損須重新粉刷整理




圖4 琴房牆面汗損須重新粉刷整理




圖5 琴房牆面汗損須重新粉刷整理





圖6 琴房牆面汗損須重新粉刷整理

(二)改善設計圖(簡要說明)

請提供清楚照片



- 一、各琴房牆面重新油漆整理。
- 二、地板不平以及老舊地板貼片充新鋪設改善。

註：1.檢附場地(所)現況的圖片以6張為原則，學校得視需要酌增。

2.本表格可視各校需要自行調整或增加。